

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2080 г.

Дом № 314 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Смоковская

Домоуправление № города ИЧР 2 Железны

Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен панельные

Число этажей _____ наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Реджабова С.И.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Жидковича В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов

г) фасад здания удов

д) входные двери и оконные переплеты удов

е) подвальные помещения удов

ж) отмостка вокруг здания удов

з) система центрального отопления тепл. сам. регулир.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

Требуем как решить

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены.

Выводы и предложения.

*Требуется как решить Требуем 4/10
электропроводки.*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Председатель *Дюмаков С.В.*
Ду *Николаев В.И.*
Левин В.И.