

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2000 г.

Дом № 327 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Московская

Домоуправление № города №12 2 Рязани

Общие сведения по строению

Год постройки 1987 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала т.к. подвале

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ряжабов В. Ф.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Михайлова В. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов

г) фасад здания Требуемые утепление стен и герметизация швов по сан.рем.

д) входные двери и оконные переплеты удов

е) подвальные помещения удов

ж) отмостка вокруг здания удов. Треб. сан. ремонт.

з) система центрального отопления Треб. сан. ремонт.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

Требуется кабели проложить

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечены

Выводы и предложения.

Требуется кабели проложить в подвале
требуется обмотка и
электропровода.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Ряжков С. В.

Филиппов С. И.

Левин В. Н.