

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2000 г.

Дом № 331 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Масловская

Домоуправление № города № 10. 2. Калинин

Общие сведения по строению

Год постройки 1967 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Родина С.Ф.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Михайлов С.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания Треб. укрепить свес

д) входные двери и оконные переплеты окна треб. квал. ремонт

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания Треб. квал. ремонт

з) система центрального отопления Треб. квал. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые электротермические узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство

Требуется сан. расконт.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

*Требуется сан. расконт. трассы
отложения, Требуется электрофикация*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*Мухомов С.К.
Мухомов С.М.
Левин В.Ф.*