

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2010 г.

Дом № 6 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Термишские

Домоуправление № города Изд. 2. Тюмени

Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен кирпич

Число этажей 4 наличие подвала шесть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Раджабова С.Ф.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Усманова В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. удов. сам. ремонт 2018г.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты особ. перепл. удов сам. ремонт
двери в удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. сам. ремонт.

з) система центрального отопления удов. сам. ремонт.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

фреб. кааб. ррелелелл.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечены.

Выводы и предложения.

*фреб. кааб. ррелелл. электросети, кааб.,
электропроводки.*

Председатель комиссии

Члены комиссии

Духовиков В.И.
Митяков В.И.
Левин В.И.