

А К Т

общее (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 2000 г.

Дом № 8 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Женевской

Домоуправление № города Иркутск

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен панельный

Число этажей 9 наличие подвала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Василькова В.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Шихалиова В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания требуется утепл. стеной и герметиз. швов

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов. пред. сист. расеев. труб.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство

Пред. сов. домох.

2. Обеспеченность

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечена

Выводы и предложения.

*Пред. сов. домох. обеспечить эксплуатацию
улицы и двора.*

Председатель комиссии

Члены комиссии

Мухоморов С. П.
Мухоморов В. И.
Левин В. Ф.