

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« октябрь 20010 г.

Дом № 13 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Цейтлинской

Домоуправление № города №12 2 Фрунзе

## Общие сведения по строению

Год постройки 1946 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала имеется

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ромжабова С.Ф.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Шихаевой В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов. сост. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания удов. сост. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство \_\_\_\_\_

*удов.*

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

*обеспечены*

Выводы и предложения.

*Греб. кан. реверс + гребн. насоса*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*Дюжабов С.И.*

*Михайлов В.И.*

*Левин В.И.*