

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« Восемь » 2002 г.

Дом № 25 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Ленинская

Домоуправление № города ООО "ЮУИ Д" г. Ставрупа

Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен панельный

Число этажей _____ наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Владимир СК

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Смирнов В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша Требуем. как. расселит

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания Требуем. как. расселит

д) входные двери и оконные переплеты Требуем. как. расселит

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания Требуем. как. расселит

з) система центрального отопления Требуем. как. расселит

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Требуем. как. расселит

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство Требуется ком. расчет.

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения.

Требуется ком. расчет труб 4/0
съем фасада, отсырота, электропроводки
кровли.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

В.И. Федосин ЕК
Г.И. Федосин ЕК
В.И. Федосин ЕК