

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 2 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) М. Мухоморова

Домоуправление № города РРР "ЭРЭЧ 12" 2. Станция

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен кирпич

Число этажей 4 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Сидоров С.А.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____

в присутствии техника Сидорова Б.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты ослея фрез. сам. расоеия

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания фрез. сам. расоеия

з) система центрального отопления фрез. сам. расоеия

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные фрез. сам. расоеия

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

Треб. сан. режимов

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

*Требуется сан. режимов осев, Треб что
ослеостан, электропроводки.*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*И. И. Иванов С.С.
И. И. Иванов В.В.
И. И. Иванов В.В.*