

АКТ
Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г.Калуга

апрель 2021г.

1.Наименование здания (сооружения) многоквартирный дом
2.Адрес **Майская 34**
3.Год постройки 1993
4.Материал стен панельный
5.Этажность 9
6.Наличие подвала тех.подполье
7.Подъезды 5

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

Комиссия в составе:

Представитель ООО «ЭРСУ12» инженер Раджабов С.К.

Члены комиссии:

Мастер ООО «ЭРСУ12» Никонова Е.И.

Сантехник ООО «ЭРСУ12» Левин В.Н

Представитель общественного домового комитета

произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства многоквартирного дома по вышеуказанному адресу

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша	Частичное повреждение рулонного слоя	требуется текущий ремонт
2	Фасад здания: стены	Капитальный. Ремонт фасада в 2018г.	Не требуется
	цоколь	Нормальное состояние кап.ремонт в 2018г.	Не требуется
	крыльца	Хорошее состояние после кап. ремонта.	Не требуется
	козырьки	В нормальном состоянии,после капитального ремонта 2018г.	Не требуется
3	Отмостка	В удовлетворительном состоянии	Не требуется.
4	Входные двери	Металлические. .В нормальном состоянии	Не требуется
5	Окна	Пластиковые после кап. ремонта	Не требуется
6	Состояние подъезда: стены внутри	Отшелушивание красочного,штукатурного слоя и побелки.	Требуется косметический ремонт
7	Теплоснабжение	Удовлетворительное состояние	Не требуется
8	Холодное водоснабжение	Частичная коррозия	Требуется текущий ремонт.
9	Горячее водоснабжение	Частичная коррозия	Требуется текущий ремонт.
10	Канализация	Трубы пластиковые, проведен текущий ремонт.	Не требуется
11	Вентиляция	В рабочем состоянии	Не требуется

12	Энергоснабжение	В ветхом состоянии	Ремонт требуется
13	Лифты	Кап. ремонт В 2018г	Не требуется

Выводы и предложения: Предложено собственникам дома 34 ул. Майская на собрании принять решение о необходимости выполнения вышеуказанных работ и определении источника финансирования.

Подписи членов комиссии:

Инженер ООО «ЭРСУ12»

Мастер ООО «ЭРСУ12»

Сантехник ООО «ЭРСУ12»



Раджабов С.К

Никонова Е.И.

Левин В.Н.