

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 15 » сентября 2001 г.

Дом № 13 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Дорожная

Домоуправление № города №№ "ЭДУ" г. Шадринск

## Общие сведения по строению

Год постройки 1972 материал стен панельный

Число этажей 2 наличие подвала нет

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Александров С.В.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Михайлов В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша требуется косм. ремонт.

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания требуется укрепление свесов и карнизов

д) входные двери и оконные переплеты особ. блокнот требуется косм. ремонт.

е) подвальные помещения требуется заделка трещин.

ж) отмостка вокруг здания требуется косм. ремонт.

з) система центрального отопления треб. косм. ремонт.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные треб. косм. ремонт.

