

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 17 или строение (корпус) Росинский 20024

по ул. (пер.) Деревянная

Домоуправление № города РРР "ЭРМН 12" г. Якутск

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Сидоров С.С.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника Сидорова С.С. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания Требуется кам. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты основ. блоки треб. кам. ремонт

е) подвальные помещения Треб. кам. ремонт

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления Треб. кам. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Требуется кам. ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство

Требуется ком. расщелит

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

уборочный инвентарь

Выводы и предложения.

*Требуется ком. расщелит расщелит,
мощ. соединителя, электропровода
штуб 4/10.*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И. В. Иванов
С. П. Петров
В. М. Сидоров