

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 12 » ноября 2002 г.

Дом № 31 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Деревянная

Домоуправление № города ССР "Жузу 12" г. Алматы

## Общие сведения по строению

Год постройки 1986 материал стен кирпич

Число этажей 9 наличие подвала нет

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Сидоров С.А.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Жаппаров Р.М. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания Требуется капр. ремонт фасада,

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания Требуется капр. ремонт.

з) система центрального отопления Требуется капр. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство Требуется сан. ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

Резервировать

Выводы и предложения.

Требуется сан. ремонт фасада, оконных, труб ч/о, электроснабжения.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

И. В. Давыдов С.П.  
Б. Е. Ермаков В.И.  
В. И. Левин В.И.