

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 15 » ноября 20021 г.

Дом № 34 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Дорожная

Домоуправление № города ДДР "ЮМН 12" г. Владивосток

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен панельный

Число этажей _____ наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Сидорова С.В.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Михайлова С.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов

б) чердачное помещение и его вентиляция удов

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов

г) фасад здания удов. коег. ремонт ест.

д) входные двери и оконные переплеты удов

е) подвальные помещения удов

ж) отмостка вокруг здания удов

з) система центрального отопления удов. коег. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство Треб. кааб. раселоч

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

В.В. Мухомов

Выводы и предложения.

Требуется кааб. раселоч расада, ЛШО 410
электроверевочка

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

В.В. Мухомов
А.А. Степанов
А.А. Левин