

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 20 » ноября 2007 г.

Дом № 3 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) И. Виноградова _____

Домоуправление № города ООО "ЮСЧ 12" г. Тамбов _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1997 материал стен кирпич _____

Число этажей 9 наличие подвала нет _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Варнаков С.А. _____

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Иванов В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов _____

б) чердачное помещение и его вентиляция удов _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов _____

г) фасад здания требуется досрочная обработка стен, укрепление фундамента, и проверка конструкции фасада. _____

д) входные двери и оконные переплеты удов _____

е) подвальные помещения удов _____

ж) отмостка вокруг здания требу. как-ремонтировать. _____

з) система центрального отопления удов _____

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство треб. сам. ревизия

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения.

Требуется сам. ревизия стел газосада
с успешным результатом, электрохозяйства
отсутствует.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И. В. Михайлов ИК
И. В. Михайлов ИК
И. В. Михайлов ИК