

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 15 » ноября 20021 г.

Дом № 3 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Майская

Домоуправление № города РРР "ЭРЭУ ДД" г. БИРЖУК

Общие сведения по строению

Год постройки 1991 материал стен камененый

Число этажей 9 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Садумаров СК

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Садумаров СК произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов

г) фасад здания удов. сан. ремонт фасада

д) входные двери и оконные переплеты окна удов. сан. ремонт

е) подвальные помещения удов

ж) отмостка вокруг здания удов. сан. ремонт

з) система центрального отопления удов. сан. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов. сан. ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство Требуем сан. ревизии

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

отсутствует

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения.

Требуется сан. ревизия фасада
Требуем 2/10, обследовать, настроить разводку

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

В. Давыдов СН
Г. Копылов СН
М. Левин ВК