

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« Декабрь » 20021 г.

Дом № 34 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Навская

Домоуправление № города ДПО "Юры 18" г. Станция

Общие сведения по строению

Год постройки 1993 материал стен кирпичный

Число этажей 9 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Сидорова С.С.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Сидорова С.С. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов

б) чердачное помещение и его вентиляция удов

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов

г) фасад здания удов

д) входные двери и оконные переплеты удов

е) подвальные помещения удов

ж) отмостка вокруг здания удов

з) система центрального отопления удов

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство Требуем ками. ремонт.

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения.

Требуем ками. ремонт от электропроводки.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____