

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« Владивосток » 200 0 г.

Дом № 36 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Навигационная

Домоуправление № города РД "ЗМУ" 13-е г. Владивосток

Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен кирпич

Число этажей 9 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Владимир С. К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Игорь В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша требует капремонта

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания треб. капремонта

д) входные двери, оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

Требуется сан. ремонт

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения.

*Требуется сан. ремонт кровли,
расчистка двора, электропроводки.*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*И. И. Иванов СК
И. И. Иванов СК
И. И. Иванов СК*