

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 15 » ноября 2007 г.

Дом № 6 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Маяков

Домоуправление № города РД "ЮУ 12"

Общие сведения по строению

Год постройки 1981 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала отсутствует

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Будников СК

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Будников СК произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов

г) фасад здания Требуется кон. ремонт фасада

д) входные двери и оконные переплеты удов

е) подвальные помещения Требуется кон. ремонт (учет дренажной системы)

ж) отмостка вокруг здания Требуется кон. ремонт

з) система центрального отопления Требуется кон. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Требуется кон. ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство Требуем как расселить

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения.

Требуется как расселить трасса, шов, соорудить, обложить, для с/о электропроводки.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

А.В. Сидоров С.К.
И.И. Иванов В.В.
А.А. Петров В.И.