

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 12 » ноября 2009 г.

Дом № 8 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) И. Яковлева

Домоуправление № города 100 " ЖСК 12 " г. Владивосток

Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Иванов С.К.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Иванов С.К. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов. как район

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов. как район (чет. др. сист.)

ж) отмостка вокруг здания удов. как район

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство Требуем как раньше.

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения.

Требуем как раньше массада, отсосаки, фуды, шоввало, электропроводки.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

А. В. Мухоморов
А. В. Мухоморов
А. В. Мухоморов