

# АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 30901 или строение (корпус) 7

2007 г.

по ул. (пер.) Австрийская

Домоуправление № города РДВ "2009 12"

## Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала нет

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя; инженера управления домами

членов комиссии, представителя общественного домового комитета

и членов местного комитета профсоюза

в присутствии техника

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша

удов

б) чердачное помещение и его вентиляция

—

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) фасад здания

удов

д) входные двери и оконные переплеты

удов.

е) подвальные помещения

удов

ж) отмостка вокруг здания

удов

з) система центрального отопления

удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные

удов

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство *треб. как расселит*

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

*Расселит*

Выводы и предложения.

*Требуется как расселит электропроводки.*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*И. Давыдов с.к.  
И. Александров с.к.  
И. Мельник В.И.*