

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 20 » ноября 2007 г.

Дом № 313^а или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Молодежная

Домоуправление № города РРР "ЭРРР 12" г. Ставрополь

Общие сведения по строению

Год постройки 1983 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Иванов С.В.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Иванов С.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша убед. как ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания убед.

д) входные двери и оконные переплеты убед.

е) подвальные помещения убед.

ж) отмостка вокруг здания убед. как ремонт

з) система центрального отопления убед. как ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные убед. как ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство

Требуемая сам. раскладкой

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Рядом с улицей

Выводы и предложения.

*Требуется сам. раскладкой средств,
для электро, отключки, электропроводки.*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*А. Сидоров С.С.
В. Сидоров В.В.
В. Сидоров В.В.*