

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« Вашего » 2001 г.

Дом № 315 или строение (корпус) 6

по ул. (пер.) Мариновская

Домоуправление № города РРР "ЗОРУ 12" г. Шадринск

Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен кирпичный

Число этажей 9 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Вадимов В.С.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Михайлов В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша требуется сан. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания треб. сан. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания треб. сан. ремонт

з) система центрального отопления треб. сан. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные треб. сан. ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство Требу. сам. решением

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения.

Требуется сам. решением провести проверку, провести электрообслуживание объектов.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

В. В. Петров С.В.
И. И. Иванов В.И.
М. М. Сидоров В.И.