

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 12 » Сентября 2007 г.

Дом № 317 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Космонавтов

Домоуправление № города РРР "ЮЧЧ" 2 этаж

Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Сидорова С.А.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Петрова В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления Греб. сам. работает

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Греб.- сам. работает

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство Требуется сан. ревизия.

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения.

Требуется сан. ревизия труб ц/о и электропроводки.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И.И. Шамаев С.И.
Ю.И. Николаев Е.И.
М.И. Левин В.И.