

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 12 » сентября 2007 г.

Дом № 337 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

по ул. (пер.) Мещетинская

Домоуправление № города ДРР "ЗДСУ 12" г. Якутск

## Общие сведения по строению

Год постройки 1967 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала нет

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Сидорова А.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Сидорова В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов. как ремонт фасада

д) входные двери и оконные переплеты удов (осев. фасад. ремонт)

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. как ремонт

з) система центрального отопления удов. как ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов. как ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство \_\_\_\_\_

*Губ. сам. ремонт*

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных — топливом \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_

**Выводы и предложения.**

*Требуется сам. ремонт фасада  
отделочки, электропроводки труб 9/10г.*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

*А. А. Герасимов С.Г.  
Г. И. Степанов В.К.  
М. В. Петров В.Н.*