

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« декабрь » 2007 г.

Дом № 333 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Полтавская

Домоуправление № города РРР "ЭРРА 12 г. Казань"

Общие сведения по строению

Год постройки 1964 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Вартаков С.С.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Литвинов В.С. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения Треб. сан. развоза

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления Треб. сан. развоза

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Треб. сан. развоза

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство Требуем сам. ревизия

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения.

Требуется сам. ревизия АЭС 9/0,
электрохозяйства, созд. ежемесячно

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Сидяков СГ
Котельников ВМ
Левин ВЛ