

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 12 » ноября 2007 г.

Дом № 22 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Степана

Домоуправление № города ДРР "ЭРР" 12 " г. Самара

Общие сведения по строению

Год постройки 1999 материал стен кир. с утеплителем

Число этажей 2 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Владимир СД

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Степанов произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Требуем

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания Треб. кам. ремонт

з) система центрального отопления Треб. кам. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Треб. кам. ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство

Требуется сан. ремонт.

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения.

Требуется сан. ремонт труб ч/о от лестниц, в достоянии оклеивать стены электропроводку

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*В. В. Карманов В. В.
Г. Г. Карманов В. В.
В. В. Левин В. В.*