

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 20 » ноября 2007 г.

Дом № 8 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Кетичев

Домоуправление № города РДР "Эркен 12" 2-й этаж

Общие сведения по строению

Год постройки 1996 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Сергеев С.А.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Евдокимов В.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. сев. рельефом

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство треб. сам. ремонт.

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения.

Требуется сам. ремонт объектов электрохозяйства.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И. В. Баранов С.П.
И. В. Баранов В.И.
И. В. Баранов В.И.