

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 10 » ноября 2001 г.

Дом № 3 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Мира

Домоуправление № города ДР "ЗСР" г. Владивосток

Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Иванов И.И.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Иванов И.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

I. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты осея троб. квал. ремонт.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания требуется квал. ремонт

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство удов

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

РРРРРРРРРРРР

Выводы и предложения.

Требуется кал. ремонт осе, р. электроу.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И.И. Иванов
П.П. Петров
М.М. Сидоров