

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 20 » ноября 20021 г.

Дом № 5 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Минская

Домоуправление № города РРР "ЭРЭС 12" г. Якутск

Общие сведения по строению

Год постройки 1991 материал стен панельный

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Сидоров С.А.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Иванов В.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша Требуется сан. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания Требуется сан. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания Требуется сан. ремонт

з) система центрального отопления Требуется сан. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Требуется сан. ремонт

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство Требуется сроч. ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Выводы и предложения.

Требуется сроч. ремонт кровли, систем
канализации, отопления, водоснабжения и
электропроводки.

Председатель комиссии

Члены комиссии

И.И. Степанов с.п.
И.И. Степанов с.п.
А.И. Степанов с.п.