

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 15 » Сентября 2002 г.

Дом № 6 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Молодая

Домоуправление № города ДРР "Юны 12" г. Владивосток

Общие сведения по строению

Год постройки 1949 материал стен кирпич

Число этажей 4 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Иванов С.В.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Иванов С.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты осле заб. кал. расоеит

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания Заб. кал. расоеит.

з) система центрального отопления Заб. кал. расоеит.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Заб. кал. расоеит

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство Требуем сам. расслед.

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Выводы и предложения.

Требуем сам. расслед. пожара, Требуем з/оборуд. обслуживающей, электропроводки.

Председатель комиссии

Члены комиссии

И.И. Иванов
И.И. Иванов
И.И. Иванов