

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 10 » ноября 20021 г.

Дом № 8 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Жуковского

Домоуправление № города РРР "Жулы 12" 2. Ставро

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен панельный

Число этажей 9 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Сидоров С.Т.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Сидорова С.Т. произвела проверку готовности к эксплуатации в

зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов

б) чердачное помещение и его вентиляция удов

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов

г) фасад здания Требуется укрепление стк по осев. трещинам.

д) входные двери и оконные переплеты удов

е) подвальные помещения удов

ж) отмостка вокруг здания удов

з) система центрального отопления удов

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)

м) электрохозяйство *Требуем сан. ревизию.*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Выводы и предложения.

Требуется сан. ревизия фасада и электропроводки.

Председатель комиссии

Члены комиссии

*В.А. Давыдов С.А.
Ю. Ю. Ю. Ю. Ю. Ю.
М.А. М.А. М.А.*