

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« Октябрь » 2007 г.

Дом № 13 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Университетская

Домоуправление № города ВРР "ЭРЭУ 13" г. Якутск

Общие сведения по строению

Год постройки 1976 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Саввадьев С.А.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Саввадьев С.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша требуется сан. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания требуется сан. ремонт фасада

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство

суб.

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

РРРРРРРР

Выводы и предложения.

*Требуется сан. ремонт кровли,
просада здания*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*А.А. Шевченко Ст
И.И. Иванов Ст
А.В. Петров Ст*