

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 12 » декабря 2007 г.

Дом № 20 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Ульяновская

Домоуправление № города № 20 "Золу" 2. Елань

Общие сведения по строению

Год постройки 1993 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Сидоров С.А.

членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Сидоров С.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удов.

г) фасад здания Фреб. сам. рассевит.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания Фреб. сам. рассевит.

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Фреб. сам. рассевит.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

Требуется сан. ремонт

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Выводы и предложения.

Требуется сан. ремонт фасада, обшивки, электропроводки.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

*И. С. Сидорович Б.И.
Ю. С. Сидорович Б.И.
М. С. Сидорович Б.И.*