

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 6 «октябрь» 20xx г.

или строение (корпус)

по ул. (пер.) Челюскинцев Домоуправление № города ООО "ФКУ-12" г. Краснодар

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен кирпич
Число этажей 4 наличие повала отсутствует

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Редмадов С.Г.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета

в присутствии техника Челюскина В.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования :

а) крыша удоб

б) чердачное помещение и его вентиляция —

г) фасад здания удоб

д) входные двери и оконные переплеты ослаб. треб. рееконст.

е) подвальные помещения удоб

ж) отмостка вокруг здания треб. кас. рееконст

з) система центрального отопления треб. кас. рееконст

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удоб.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство требует. касет. рееконст.

2. Обеспеченность : —

а) котельных – топливом —

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц —

Обеспечена

Выводы и предложения.

Гребучее заливо озера, северо-западное
пруд у 10, от него же, гидротехническое

Председатель комиссии

Члены комиссии

Радомашов С.Ф.
Мел. Абакумов Г.И.
Лекин Р.В. Фр.