

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« » Октябрь 2022 г.
Дом № 20 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Центральное _____
Домоуправление № города 000 "ЖКЧ" г. 2. Пискарево _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1973 материал стен панельный
Число этажей 5 наличие повала нет, нормальное

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Ведисабов С.В.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Федотова В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция —

г) фасад здания Требуется сан. ремонт ст. в. в.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания Требуется сан. ремонт.

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство Требуется сан. ремонт.

2. Обеспеченность :

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____


обеспечена

Выводы и предложения.

Требуется ком. ремонт фасада,
электропровода, осветительн.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____



Дроздов С.И.
Александров Б.И.
Мухомов В.И.