

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 01 » октября 2012 г.
Дом № 25 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Давыдовская
Домоуправление № города 000, ЗПСЧ № 2, Пискаревский

Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен панельный
Число этажей 5 наличие повала по нормам

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами _____
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника _____ произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

а) крыша требуется сан. ремонт.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

г) фасад здания требуется сан. ремонт и поб.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения требуется ремонт.

ж) отмостка вокруг здания требуется сан. ремонт.

з) система центрального отопления требуется сан. ремонт.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуется сан. ремонт.

2. Обеспеченность : _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____


обеспечена

Выводы и предложения.

Требуется сан. ремонт асбест.
труб №10, электропровода, а также
и ремонт мебели.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 Гусманов С. Г.
Гусманов Ф. И.
Гусманов В. И.