

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 08 » октября 2011 г.
Дом № 13 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Дорожная
Домоуправление № города ООО "ЖКЧ" г. 2. Казань

Общие сведения по строению

Год постройки 1972 материал стен каменщеник
Число этажей 2 наличие повала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Риджабов С.Ф.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Никонов В.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

- а) крыша Требуется сан. ремонт.
- б) чердачное помещение и его вентиляция -
- г) фасад здания Требуется сан. ремонт шп. в.
- д) входные двери и оконные переплеты дуб. окна треб. замены
- е) подвальные помещения Треб. ремонт.
- ж) отмостка вокруг здания Требуется сан. ремонт
- з) система центрального отопления Требует. сан. ремонт.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные убов.
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____
- м) электрохозяйство Требуется сан. ремонт.

2. Обеспеченность :




- а) котельных – топливом -
- б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены.

Выводы и предложения.

Требуется как жилой район,
серия с/в.в., облюбовать, теоретически
с/д/о.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 Д. А. Джемболов С. Ч.
 В. И. Журавов
 В. Н. ...