

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 01 » Октября 2011 г.
Дом № 15 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Дорожная
Домоуправление № города 000 "ЖКЧ" г. 2. Жамна

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен панельный
Число этажей 5 наличие повала топ. котельная

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Виджабов С.Н.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____
в присутствии техника Жидкова В.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования :

а) крыша Требуется каап. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

г) фасад здания Требуется каап. ремонт и вв

д) входные двери и оконные переплеты учев.

е) подвальные помещения учев.

ж) отмостка вокруг здания Требуется каап. ремонт

з) система центрального отопления Требуется каап. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные учев.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство Требуется каап. ремонт

2. Обеспеченность : _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____




обеспечена.

Выводы и предложения.

Требуется сан. режим кровли,
труб 4/0, теплопроводная, отлежаться
термозащитной шов

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 Раматов Р. Р.
 Зеркалов С. М.
 Лихин А. А.