

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 05 » октября 2011 г.
Дом № 17 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Дорожная
Домоуправление № города ООО "ЖСЧ № 2 Калуга"

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие повала нет, подполки

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Видусов С. В.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Жилова В. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

а) крыша Требуется сан. ремонт.

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения Требуется сан. ремонт.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления Требуется сан. ремонт.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство Требуется сан. ремонт.

2. Обеспеченность : _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____




обеспечена

Выводы и предложения.

Требуется сан. ремонт арбуза
труб ц/о, электропроводки, освет.
мощности.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 Раджабов С.С.
 Б.М.
 Б.Н.