

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 02 » октября 2012 г.
Дом № 33 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Дорожная
Домоуправление № города 000, ЗПСЧ и 2. Железные

Общие сведения по строению

Год постройки _____ материал стен кирпичный
Число этажей 9 наличие повала так нормальное

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рыжаков С.В.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Филонов В.В. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

г) фасад здания требуется капремонт сетей

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство требуется капремонт

2. Обеспеченность :

а) котельных – топливом —

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —




в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечена.

Выводы и предложения.

Требуется рассмотреть проект сметы и
эксплуатации.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 Рикhtадов Р. М.
 Михайлов В. И.
 Лелкин В. В.