

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 01 » октября 2012 г.

Дом № 34 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Дорожная

Домоуправление № города 000 "ЖКЧ" № 2. Железа

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен панельный

Число этажей 9 наличие повала нет. подпол

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Видусов СР
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Железняков СМ произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

г) фасад здания требуется сан. ремонт стен.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов (трет. этаж дренажа)

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления трет. сан. ремонт

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуется сан. ремонт

2. Обеспеченность : _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____




обеспечена.

Выводы и предложения.

Требуется сам. расслед. Грчб ЧРО
Экспертное возм., сам. расслед.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 Рuzmatov С.М.
 Jeysonov С.М.
 Mikh B.H.