

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 8 » октябрь 2012 г.
Дом № 8 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Дорожная
Домоуправление № города 000 "ЭПСУ" г. 2. Тюмень

Общие сведения по строению

Год постройки 1978 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие повала весьма

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Виджабов С.Ф.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Никонов Б.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

а) крыша Требуется сан. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

г) фасад здания Требуется утикл. стел.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания Требуется сан. ремонт.

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство Требуется сан. ремонт.

2. Обеспеченность : _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечена.

Выводы и предложения.

Требуется сам. ремонт сровни,
электроснабжения, отливов, замена
зданий.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

А. Якубов С.И.
И. Ибрагимов Ф.И.
Р. Леккин В.И.