

# А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 05 » октября 2011 г.  
Дом № 5 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Колышкина  
Домоуправление № города ООО "ЖСК" г.д. Пискарев

## Общие сведения по строению

Год постройки 1997 материал стен кирпичная  
Число этажей 9 наличие повала \_\_\_\_\_

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Васильев С.В.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Жуков В.И. произвела проверку готовности к  
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного  
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

г) фасад здания имеются трещины в стенах, требуется  
исп. ремонт каменных стен.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания требуется исп. ремонт.

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло \_\_\_\_\_

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске  
к эксплуатации печей ) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство требуется исп. ремонт.

2. Обеспеченность : \_\_\_\_\_

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

**Выводы и предложения.**

Требуется кае. ремонт стел  
расада, кае. ремонт  
автомоб. кае. ремонт тракторной.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Исмаилов С.Ф.  
Исмаилов С.И.  
Исмаилов В.И.