

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 05 » октябрь 2012 г.
Дом № 3 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Маяков
Домоуправление № города ООО "ТСУ-12" г. Шадринск

Общие сведения по строению

Год постройки 1991 материал стен панельный
Число этажей 9 наличие повала нет. паркане

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Руджабов С.И.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Шиманов В.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция -

г) фасад здания требуется как. ремонт фасада.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания треб. как. ремонт.

з) система центрального отопления требуется ремонт.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло -

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуется как. ремонт.

2. Обеспеченность : _____

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____


обеспечена

Выводы и предложения.

Требуется сан. ремонт проезда
№ 4/0, электропровода, осветлен.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 Артыушов А. А.
Некрасова В. И.
Митен В. А.