

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 02 » октября 2012 г.
Дом № 34 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Математическая
Домоуправление № города 000, ЖСЧ 12 2. Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1993 материал стен панельный
Число этажей 9 наличие повала тех. погреб

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Рудяков С. П.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Жуковской В. И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

а) крыша требует. капр. ремонт.

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

г) фасад здания удов.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло -

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство треб. капр. ремонт.

2. Обеспеченность : -

а) котельных – топливом -

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц -

обеспечена.

Выводы и предложения.

Требуется согл. решению собрания,
электронно-роботы.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Ибрагимов С. А.
Чайковской ул.
Ильин В. Н.