

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 36 » октябрь 2012 г.
Дом № 36 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Майская
Домоуправление № города 000, ЭРСЧ № 2. Железно

Общие сведения по строению

Год постройки 1994 материал стен панельный
Число этажей 9 наличие повала тех. помещения

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами _____
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника _____ произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

а) крыша требуется косм. ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция удов.

г) фасад здания требуется укрепление фасада.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления удов.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло -

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуется косм. ремонт.

2. Обеспеченность : _____

а) котельных – топливом -

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____




обеспечена

Выводы и предложения.

Рисунки схем. железной дороги,
проседа, метроперевозки

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 Р. Р. Райманов Р. Р.
 С. И. Райманов С. И.
 Д. Д. Лысак Д. Д.