

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 06 » октябрь 2012 г.
Дом № 6 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Славянской
Домоуправление № города 000 "ЭПСЧ 12" г. Вологда

Общие сведения по строению

Год постройки 1981 материал стен панельный
Число этажей 5 наличие повала тех. чердак

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Раджабов С.К.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Александров В.И. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования :

- а) крыша удов.
- б) чердачное помещение и его вентиляция -
- г) фасад здания требуется капр. ремонт стенов.
- д) входные двери и оконные переплеты удов.
- е) подвальные помещения требуется капр. ремонт (уст. дренаж).
- ж) отмостка вокруг здания требуется капр. ремонт.
- з) система центрального отопления треб. ремонт.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -
- м) электрохозяйство требуется капр. ремонт.

2. Обеспеченность :

- а) котельных – топливом -
- б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____


обеспечен

Выводы и предложения.

Требуется рассмотреть возможность
экономической, осветительной, тепловой
революции в/о.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 А. А. А.
А. А. А.
А. А. А.
А. А. А.