

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 02 » октябрь 2012 г.
Дом № 8 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Славянской
Домоуправление № города 000 "ЖТСУ" г. Тюмени

Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен панельный
Число этажей 5 наличие повала нет. подвале

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Риджабов С.В.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Жилова В.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования :

а) крыша удов. (треб. дрессировки водосточ.)

б) чердачное помещение и его вентиляция —

г) фасад здания требуется кам. решетчат. сетка.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов. (треб. дрессировки светового)

ж) отмостка вокруг здания удов.

з) система центрального отопления треб. сан. решетчат.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство требуется сан. решетчат.

2. Обеспеченность :

а) котельных – топливом _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

обеспечены

Выводы и предложения.

Предъявы как делом театропероводы,
№10, герметизируется сев.в.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

А. Протолов С. И.
В. Лавин В. И.