

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 313а « октябрь » 2022 г.
или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Мисловская
Домоуправление № города ООО "ЭТСУ-12" 2-Коллея

Общие сведения по строению

Год постройки 1983 материал стен панельный
Число этажей 5 наличие повала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Виджабов С.Ф.
членов комиссии, представителя общественного домами комитета _____

в присутствии техника Желашова В.И. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила _____

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

- а) крыша требуется сан. ремонт кровли.
- б) чердачное помещение и его вентиляция —
- г) фасад здания удов.
- д) входные двери и оконные переплеты удов.
- е) подвальные помещения удов.
- ж) отмостка вокруг здания треб. сан. ремонт
- з) система центрального отопления треб. ремонт
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло —
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске
к эксплуатации печей) —
- м) электрохозяйство требуется сан. ремонт.
2. Обеспеченность:
- а) котельных – топливом —
- б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечена.

Выводы и предложения.

Требуется кат. работы сровни,
электронной, руб 410, 08.08.08.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Иванов И. И. Дюндабов С. Ф.
Петров П. П. Петров П. П.
Сидоров С. С. Сидоров С. С.