

# А К Т

## общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 1 » октябрь 2011 г.  
Дом № 315 или строение (корпус) 1  
по ул. (пер.) Московские  
Домоуправление № города 000 "ЭРС ЧИ" 2. Казань

### Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен каменной  
Число этажей 5 наличие повала шестые

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Раджабов С.А.  
членов комиссии, представителя общественного домами комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Милошани В.И. произвела проверку готовности к  
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила \_\_\_\_\_

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного  
оборудования :

а) крыша удов.

б) чердачное помещение и его вентиляция -

г) фасад здания удов. кач. р.м. стел.

д) входные двери и оконные переплеты удов.

е) подвальные помещения удов.

ж) отмостка вокруг здания удов. раселот.

з) система центрального отопления удов. раселот.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло -

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удов.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске  
к эксплуатации печей ) -

м) электрохозяйство удов. кач. р.м. стел.

2. Обеспеченность : -

а) котельных – топливом -

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц -

обеспечены.

**Выводы и предложения.**

Требуется как можно более полное обследование электроустановки, для чего, отключая.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

Иванов И.И. Дурманов С.С.  
Петров П.П. Семенов В.В.